

Byggkonsult Stora Höga AB

076-1625313

jabbyggkonsult@hotmail.com

Slutbesiktning: Stora Höghult 1:45

Dat

2025-09-11

Medverkande

Byggherre. Johanna Liljenström johanna.liljenstrom@hotmail.com

Entreprenör Anders Johansson anders.johansson@skidstahus.se

Besiktningsman Johnny Aronsson

Garantier

2025-09-11/2027-09-10

Fel som upptäckts åtgärdas av entreprenören inom två månader.

Besiktning gäller fastigheten i sin helhet.

Inkommna intyg.

El säk

Säk Vatten

OVK, Kommer

Energi

Brand

Lägeskontroll.

Dagvatten. Mail kommunen

Besiktning. Okulär i vänstervarv

E= Entreprenär

B= Byggherre

Exteriört.

Entré Väster. UA

Norr. UA

Öst. UA

Syd. UA

Tak: UA

Vind. UA

Interiört.

Hall.

1. Fördelarskåp GV saknar avrinning mot dusch.
2. Slag saknar tätning i genomföring

Dusch.

1. Tvättmaskin saknar topplock. Och har någon form av fästen framsida.

Sov 11,8. UA


Sov 5,2. UA

V-rum. UA

Kök.

1. Diskmaskin ej fastsatt.
2. Bänkskiva saknas vid K/F.

Stora Höga
2025-09-11



Johnny Aronsson
